

Технічний стан

нежитлових приміщень адміністративного будинку (Літер.А) №5,6,10-13 (I поверх), №41-47,50-51,54-57,60-67 (II поверх), №111,120,130 (IV поверх) згідно з технічним паспортом загальною площею 505,5 кв.м, що знаходяться за адресою: Івано-Франківська область, м.Галич, площа Волі,1.

Технічний стан приміщень: загальний стан – «добрий». Технічний стан конструктивних елементів об'єкта – «добрий» (елементи в цілому придатні для експлуатації). Конструктивні елементи будівлі, в якій знаходяться приміщення: фундамент – бетонні блоки; стіни – цегляні, поштукатурені; покрівля – покрита рубероїдом; підлога в приміщеннях – паркет.

Комунікації: водопостачання, каналізація, електропостачання.

**Завідуючий господарською групою
районної ради**



Володимир Дубель